


SAUER BIBUS


Product Information Bulletin		PIB:	ICVD2011-001
Products Affected: Betroffene Produkte:	ICVD	Subjects: Baugrößen:	
Models Affected: Betroffene Modelle:	Alle Steuerdeckel		

Component: Komponente:	Neues Ventil bei Fahrtrichtungserkennung
Modified: Änderung:	2/2 Wegeventil wird zur Funktions- / Prozessverbesserung der Fahrtrichtungserkennung
Date of introduction: Einsatzdatum:	Januar 2011

ALTER Stand bis 11/2010 (Artikelnummer: 50.10.0016)



Druckrohr mit Ventilnadel Ø2mm



Druckrohr mit Ventilnadel Ø4mm


Beide Varianten sind **nur mit Ventilsitz Ø1,2** zulässig.

Product Information Bulletin No: PIB-ICVD2011-001


Date: 30.03.2010 3:22

Author: M. Kienzle

SAUER BIBUS




2/2 Wegeventil Varianten mit Ø2mm



2/2 Wegeventil Varianten mit Ø4mm


Beide Varianten sind **nur mit Ventilsitz Ø1,2** zulässig.

SAUER BIBUS



SAUER BIBUS

NEUER Zustand Ende 12/2010 (Artikelnummer: 50.10.0215)




Neue Variante **nur ohne Ventilsitz Ø1,2 nur mit Bohrung Ø6 H7** montierbar

Product Information Bulletin No: PIB-ICVD2011-001

Date: 30.03.2010 3:22

Author: M. Kienzle

SAUER BIBUS



ACHTUNG TEILE SIND NICHT IM FELDSERVICE TAUSCHBAR !!